### @ 公開実用新案公報(U)

昭62-118704

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)7月28日

B 60 C 11/06 11/04

6772 - 3D6772 - 3D

審査請求 未請求 (全3頁)

図考案の名称

空気入りタイヤ

沢

②実 願 昭61-7441

願 昭61(1986)1月21日 @出

**沙考** 案

叡

浦和市根岸1-4-5

73考 案 者 小 林

大

明

東京都中野区江古田2-4-13

①出 願 人

鏗 株式会社プリヂストン

東京都中央区京橋1丁目10番1号

図代 選 人 弁理士 有我 軍一郎

外1名

## の実用新宴登録請求の範囲


直進時の接地部の両側端を越えて延在するトレ ツドを有する空気入りタイヤにおいて、トレツド の表部にほぼ周方向に不連続に設けられた周方向 満と、周方向講からほぼ横方向に八字状にトレツ ド端に向かつて設けられた横方向溝と、を備え、 周方向灘の灘中心線とタイヤ周方向とのなす角度 が3~13度であり、周方向溝のタイヤ赤道面に近 い側の一対の溝端はタイヤ赤道面を挟み、かつそ の薄端の溝中心距離が接地部の接地幅の8~25% であり、周方向溝の周方向長さが、直進走行時の 接地部の接地長さの50~70%であることを特徴と する空気入りタイヤ。


#### 図面の簡単な説明。


第1図および第2図は本考案に係る空気入りタ イヤの第1実施例を示す図であり、第1図はその トレッドの一部展開図、第2図は第1図の要部拡 大図である。第3図は本考案の第2実施例のトレ ツドの一部展開図である。第4図から第6図はそ れぞれ従来のタイヤのトレンドの一部展開図であ る。


30,40----空気入りタイヤ、31.41------トレンド、32 -----接地部、33 -----トレンド 端(ショルダー)、35, 45……周方向溝、3 5 a …… 溝端、 3 7、 4 7 …… 機方向攤、 M …… 


第5図











⑩日本国特許庁(JP)

⑩実用新案出願公開

⊕ 公開実用新案公報(U) 昭62-118704

@Int Cl. \*

識別記号

厅内整理番号

四公開 昭和62年(1987)7月28日

B 60 C 11/06 11/04 6772-3D 6772-3D

客查請求 未請求 (全 質)

@考案の名称

空気入りタイヤ

到実 顧 昭61-7441

20出 顧 昭61(1986)1月21日

図考 業 者

沢 大

徹 浦和市根岸1-4-5

小 林 案 者 ②考

東京都中野区江古田2-4-13 俊 明

株式会社ブリヂストン ②出 願 人

東京都中央区京橋1丁目10番1号

弁理士 有我 軍一郎 ②代 理 人

外1名

### 明 細 書

- 考案の名称
  空気入りタイヤ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は空気入りタイヤ、特に、大型二輪車の

後輪に用いる空気入りタイヤの高速直進走行時の 安定性能、レイングループ路を走行時の安定性能 および耐摩耗性能の改良に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来の空気入りタイヤとしては、例えば、第4 図から第6図に示すようトレッドを有するものが ある。

 状溝により囲まれたプロック6の隅部スミブ6a がレイングルーブ溝8に係合し、路面からの反力 がトレッドを介してタイヤに伝わり、直進走行が 不安定になるという問題点がある。また、トレッド1の中央の剛性が低下し、タイヤの耐摩 耗性が劣るという問題点もある。

第5図は従来の他の空気入りタイヤのトレッド11であり、トレッド11はその接地部12において、トレッド11の中央(赤道面)に沿って、ジグザが状の第1周方向溝13を有し、かつ、第1周方向溝15を有し、から、第1周方向溝15を有したがら、このようなトレッド11を有する従来の空気入りタイヤは、第1周方向溝13がよりで、レイングループをするがずが状の溝からなるので、レイングループ路の直進安定性はよいが、第1周方同溝13がトレッド11の中央部に設けられており、トレッド11の中央の間性が低下し、耐摩耗性が劣るという問題点がある。

第6図は従来のさらに他の空気入りタイヤのト





レッド21であり、トレッド21は、その接地部22において、トレッド21の中央部にジグザグ状の周方向リブ23を有している。しかしながら、このようなトレッド21を有する空気入りタイヤは、トレッド21の中央部の剛性が増加し、接地性が低下するという問題点がある。また、トレッド21の中央に周方向溝を有しないので、高速走行時の直進安定性が悪いという問題点もある。

### (問題点を解決するための手段)

本考案は前述の問題点を解決するため、直進時の接地部の両側端を越えて延在するトレッドの表記に登って延れた日本のではおいて、トレッドの表記に設けられた周方向にでは一つでは、一つでは、一つでは、一つであり、同方のであり、同方のであり、同方のであり、同方のであり、同方のであり、同方のであり、同方のであり、一対のであり、であり、同方のであり、一対のであり、であり、同方のであり、一方のでは、一方のでは、

接地長さの50~70%であることを特徴とした構成としている。

ここに、周方向海の海中心線とタイヤ周方向とのなす角度を3~13度としたのは、3度未満ではレイングループ路における走行安定性が低下し、13度を超えると高速走行時の直進安定性が低下するからである。

また、周方向溝のタイヤ赤道面に近い側の一対の溝端の溝中央間距離を接地部の接地幅の8~25%としたのは、8%未満では周方向溝間のリブ(陸部)の剛性が低下し、軟らかくなり過ぎて耐摩耗性が低下する。また、25%を超えるとリブの剛性が高くなり過ぎ接地性能が低下するからである。

また、不連続な周方向溝の周方向長さを直進走行時の接地部の接地長さの50~70%としてのは、50%未満では接地中央のリブの剛性が高くなり過ぎ、走行時の安定性が悪く、70%を超えると接地中央のリブの剛性が弱くなり摩耗が促進され耐摩耗性が悪化するからである。





### (作用)

本考案の空気入りタイヤにおいては、トレッド の表部に不連続な周方向溝を有し、溝に囲まれた ブロック隅部を有せず、かつこの周方向溝の滯中 心線とタイヤ周方向とのなす角度は3~10度であ るので、レイングループ路上を直進走行しても、 周方向溝の溝端はレイングループ路の溝に係合す ることなく、その溝を乗り越えるため、従来の空 気入りタイヤのように、路面からの反力もなく、 直進走行時の安定性がよい。また、この周方向溝 の赤道面に近い側の溝端の溝中心間距離は接地部 の接地幅の8~25%であり、したがって、周方向 溝は接地幅のほぼ中央部に位置し、かつ周方向に 対して3~10度のほぼ周方向に配置されているの で、高速走行時の直進安定性は優れている。さら に、この周方向溝は赤道面を挟み、かつその周方 向長さは接地部の接地長さの50~70%であり、接 地中央には適正な剛性を有する周方向リブを有し ているので接地性能もよく、かつ耐摩耗性能も優 れている。

### (実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

第1図および第2図は本考案の第1実施例を示す図である。第1図において、31は二輪車の後輪用の空気入りタイヤ(タイヤサイズ130/80-18)30のトレッドであり、トレッド31は接地部32の両側端32aを越えてトレッド端(ショルダー)33まで延在している。空気入りタイヤ30が、高速走行する際の、接地部32の接地幅Wazは60mmであり、トレッド幅Wai(160 mm)の約37%である。トレッド31の表部にはほぼ周方向に不連続に設けられた周方向溝35と、周方向溝35に連続しほぼ横方向(タイヤ回転軸方向)に八字状にトレッド端(ショルダー33)に向かって設けられた横方向溝37とを備えている。

周方向溝35の溝中心線 L 25とタイヤ周方向 M とのなす角度 θ は、第2図に示すように、11度あり、 周方向溝35のタイヤ赤道面 N に近い側の一対の溝 端35 a はタイヤ赤道面 Nを挟み、かつ、溝端35 a





の溝中心間距離Wasは接地部32の接地幅Waz(この実施例では60mm)の17%である。また、周方向溝35のタイヤ赤道面に近い側の溝端35 a からタイヤ赤道面から違い側の溝端35 b までの周方向長さしまらは直進走行時の接地長さしる2(この実施例では130mm)の55%である。前述以外は通常の空気入りタイヤと同じであり、詳細な説明は省略する。次に、作用について説明する。

このような本考案の空気入りタイヤがレイングループ路上を高速走行する際、トレッド31の表部の接地部32には不連続な周方向溝35を有し、この滑局が高35aを有しており、従来のようなトレッド31の中央側に溝であるので、は、カーンがループ路の溝35の溝35の溝35cは、第2図には一点鎖線で示している)と交差し溝39を乗り越えて走行し、従来の空気入りタイヤのよう

に路面からの反力を受けることはない。また、周 方向溝35の溝端35 a は溝39に係合することもなく、 レイングルーブ路上の直進走行時に安定した走行 ができる。また、周方向溝35の赤道面Nに近い側 の溝端35 a の溝中心間距離W35は接地幅W32の17 %であり、周方向溝35は接地部32のほぼ中央に配 であり、周方向溝35は接地部32のほとに配 でれているので高速走行時の直進安定性は でれているので高速走行時の直進安定性は では接地部32の接地長さし32の55%で接地中央に は接地部32の接地長さし32の55%で接地中央で接 正な剛性を有する周方向リブを設けている。 地性能も優れ、かつ耐摩耗性能も優れている。

次に、本考案に係る空気入めタイヤの第2実施 例について説明する。

第3図は本考案の第2実施例を示す図であり、 41は空気入りタイヤ40のトレッドである。第2実 施例においては、周方向溝45のタイヤ赤道面 Nから遠い側の溝端45 b に横方向溝47が滑らかな曲線 で連結され、また、トレッド41の両側部に周方向 の狭い側部周方向溝48を有する以外は第1実施例 と同じ構成であり、同じ符号をつけて説明を省略





する。

(効果)

次に、試験タイヤを3種類(本考案タイヤ、比較例1、2)を準備して本考案の効果を確認した。本考案タイヤは前述の第1実施例と同じであり、比較例1および2は前述の第6図および第5図に示した従来タイヤと同じである。これらの試験タイヤはトレッドの構成以外は同じであり、同様に製造した。

試験は、大型二輪車(排気量 750 cc)の試験車の後輪に順次装着した。前輪は同じである。所定の人数のテストドライバーにより所定の試験走行路を走行し、一般路上における高速走行時の産性、レイングループ路上における直進安定が、レッドの耐摩耗性につき試験した。試験結果は各テストドライバーの評価を平均してと表に示す。〇印は大幅に良好、×印は不良なことを示す。

#### 麦

	本考案タイ ヤ (第1実 施例)	比較例1 (従来タ イヤ)	比較例 2 (従来タ イヤ)
トレッドの模 様	第1図	第 6 図	第 5 図
一般路上の直 進安定性	0	×	0
耐摩耗性	0	0	×
レイングルー ブ路上の直進 安定性	0	0	0

試験結果は前表に示すように本考案のタイヤは 比較例1、2 (従来タイヤ) に比較し、一般路上 およびレイングループ路上において、直進安定性 能がともに大幅に良好であり、かつ、耐摩耗性も 優れている。

以上説明したように、本考案によれば、一般路 上における高速走行時の直進安定性およびレイン グループ路上における直進安定性が大幅に改良さ れ、かつ、耐摩耗性も大幅に優れている。

## 4. 図面の簡単な説明





第1図および第2図は本考案に係る空気入りタイヤの第1実施例を示す図であり、第1図はそのトレッドの一部展開図、第2図は第1図の要部拡大図である。第3図は本考案の第2実施例のトレッドの一部展開図である。第4図から第6図はそれぞれ従来のタイヤのトレッドの一部展開図である。

30、40 … … 空気入めタイヤ、

31、41……トレッド、

32 … … 接地部、

33……トレッド端 (ショルダー)、

35 a ……溝端、

37、47…… 横方向溝、


M ···· ··· 周方向、

L 35、 L 45 ···· · 滯中心線、

N -- · · · 赤道面。

代理入弁理士 有 我 軍 一 郎 (外1名)


## 第 1 図




33

実開62-11870 ′ 代理人 弁理士 有我军一部 (\*\*

## 第 2 図




34




35

## 第 4 図




36

# 第 5 図



## 第 6 図



38

実問62-118704 代理人 f理士 有我军一郎 (外11年)

### Japanese Utility Model application No. 61-007441 (JP62-118704 U)

[Claims]

A pneumatic tire including a tread extending to outside both side ends of a ground-contacting area which contacts the ground during travel in a straight line, the tire comprising:

circumferential grooves provided intermittently in a circumferential direction on the surface of the tread; and

transverse grooves extending in a truncated-V shape in a substantially transverse direction from the circumferential grooves toward ends of the tread, wherein

the angle formed by the center line of each circumferential groove and the circumferential direction is 3° to 13°.

a pair of groove ends, which are closer to the equatorial plane of the tire, in the circumferential grooves is located with the equatorial plane of the tire interposed therebetween, and the distance between the centers of these groove ends is 8% to 25% of the ground-contacting width of the ground-contacting area, and

the circumferential length of the circumferential grooves is 50% to 70% of the ground-contacting length of the ground-contacting area during the travel in a straight line.